## 熱處理丙級

作業程序設定

# 輔導講議

國立台南高工 機械科

教師:吳俊仁

#### 熱處理丙級作業程序設定輔導講義

### 記憶表格:

熱處理	材料	加熱溫度	持溫時間	冷却
方法				方法
1	亞共析鋼	$A_3 + 70^{\circ}$ C	直徑 x1 分鐘	水冷
淬火	過共析鋼	$A_1(727^{\circ}\text{C}) + 70^{\circ}\text{C} \cong 800^{\circ}\text{C}$		
	SK2 及 SK5	800°C		
2	亞共析鋼	均查回火性能曲線圖	直徑 x2+50 分鐘	
回火	過共析鋼		(註:直徑大於	
	SK2 及 SK5		45mm 以上均填	
			120 分鐘)	
3	亞共析鋼	$A_3 + 40$ °C	直徑 x2 分鐘	爐冷
退火	過共析鋼	$A_1(727^{\circ}\text{C}) + 30^{\circ}\text{C} \cong 760^{\circ}\text{C}$		
	SK2 及 SK5	760°C		
4	亞共析鋼	$A_3 + 70$ °C	直徑 x1.2 分鐘	空冷
正常	過共析鋼	$A_{cm} + 30$ °C		
化	SK2	920°C		
	SK5	790℃		

熱處理作業程序設定

註: SK2 含碳量約為 1.2%, SK5 含碳量約為 0.85%

## 熱處理作業程序參考資料 (一)





圖4-27 Fe-Fe₃C平衡相圖

## 處理程序設定用碳鋼之回火性能曲線







圖4-28(a) S30C之回火性能曲線

圖4-28(b) S35C之回火性能曲線







圖4-28(c) S40C之回火性能曲線

圖4-28(d) S45C之回火性能曲線

#### 熱處理程序設定用碳鋼之回火性能曲線






圖4-28(e) S50C之回火性能曲線

圖4-28(f) S55C之回火性能曲線




圖4-28(g) SK2之回火性能曲線




圖4-28(h) SK5之回火性能曲線

#### 1. 範例題目:

- (1) 使用電器爐或氣氛加熱爐,冷卻設備在爐外,回火工件在附攪拌扇之 電器爐處理。
- (2) 試將下列二種工件之熱處理作業程序設定値填入於答案欄(請參閱 4.5.3 範例一參考答案)。

#### 試題 A:

材質 SK2 (含碳量約 1.20%)。

尺寸: \$\phi\$25mm, 長度 20mm。

數量:1支。

熱處理要求:調質(淬火、回火)。

硬度要求: HRC60±1。

試設定(A)淬火溫度;(B)淬火溫度持溫時間;(C)冷卻方法;(D)

回火溫度;(E)回火持溫時間。

#### 試題B:

材質 S30C (含碳量約 0.30%)。

尺寸: \$\phi\$60mm, 長度 20mm。

數量:1支。

熱處理要求:正常化。

試設定(A)正常化加熱溫度;(B)持溫時間;(C)冷卻方法。

#### 【註】

- 將上述二題目之答案塡入答案欄
- 冷卻方法答案:由(A)爐冷;(B)空冷;(C)油冷;(D)水冷 選其一。

#### 解題方式

#### 試題A

1.SK2 之淬火温度:直接填 800℃

2.淬火溫度持溫時間: 25x1=25 分鐘

3.泠却方法:淬火及回火均填 水冷

4.回火温度:查回火性能曲線

如右圖約 230 度

5.回火持溫時間: 25x2+50=100 分鐘




圖4-28(g) SK2之回火性能曲線


#### 試題 B

1.S30C 之正常化加熱溫度:

查鐵碳平衡圖,約800℃

2.持溫時間:60x1.2=72 分鐘

3.冷却方法:空冷



## 熱處理丙級技術士技能檢定術科測試答案紙及評分表 (範例一)

檢定項目: 熱處理作業程序設定

基	通知單編號					學科准考證號碼							
基本資料	姓	名				檢 2	定 日	期		年	月	日	午
料	試	題編號											
		評分細項	李	案	評分)	標準	得分	小	計	合計	本	項目得	分
	A題60 %	(A) 淬火温度	790	(℃)	答對 答錯						2.50	佔總分,即:	
		(B) 持火溫度 持溫時間	25	(分)	答對 1	12分						×20%	
t.t.		(C) 冷卻方法	水	冷	答對答錯								
答案及評		(D) 回火温度	230	(℃)	答對 1								
分表		(E) 回火持温 時間	100	(分)	答對(答錯)								
	B 類 40 %	(A) 加熱溫度	860	(℃)	答對 1								
		(B) 持温時間	72	(分)	答對 1	10.75							
		(C) 冷卻方法	空	冷	答對 <b>1</b> 答錯 <b>(</b>								
評審	F長												
簽	章												

【註】填寫的溫度與時間均可以有一個誤差範圍,請依秘笈填寫即可。

#### 2. 範例題目

- (1) 使用電器爐或氣氛加熱爐,冷卻設備在爐外,回火工件在附攪拌扇之 電器爐處理。
- (2) 試將下列二種工件之熱處理作業程序設定値填入於答案欄(請參閱 4.5.3 範例二參考答案)。

#### 試題 A:

材質 S45C(含碳量約 0.45%)。

尺寸: φ 30mm, 長度 20mm。

數量:1支。

熱處理要求:調質(淬火、回火)。

硬度要求: HB300±20。

試設定(A)淬火溫度;(B)淬火溫度持溫時間;(C)冷卻方法;(D)

回火溫度;(E)回火持溫時間。

#### 試題B:

材質 SK5 (含碳量約 0.85%)。

尺寸: φ 25mm, 長度 20mm。

數量:1支。

熱處理要求:退火。

試設定(A)退火加熱溫度;(B)持溫時間;(C)冷卻方法。

#### 【註】

- 將上述二題目之答案塡入答案欄
- 冷卻方法答案:由(A)爐冷(B)空冷(C)油冷(D)水冷 選其一。

#### 解題方式

#### 試題A

1.S45C 之淬火温度: 查鐵碳平衡圖,

约770°C + 70°C = 840°C

2.淬火溫度持溫時間:30x1=30 分鐘

3. 冷却方法: 淬火及回火均填 水冷

4.回火温度:查回火性能曲線

如右圖約 500 度


5.回火持溫時間: 30x2+50=110 分鐘

#### 試題 B

1.SK5 之退火加熱溫度:直接填 760 度

2. 持溫時間: 25x2=50 分鐘

3.冷却方法:爐冷



熱處理丙級技術士技能檢定術科測試答案紙及評分表(範例二)

檢定項目: 熱處理作業程序設定

基本資料	通 知 單 編 號					學科准考證號碼							
	姓	名				檢	定	日	期	年	月	日	午
	試	題 編 號											
		評分細項	答案 評分		標準		得分	小計	合計	本項目得分		分	
	A題 60 %	(A) 淬火温度	840	(°C)	答對答錯			18			(佔總分之 20%,即:合 計×20%)		
		(B) 持火温度 持温時間	30	(分)	答對 答錯		1	12					
答案及評分表		(C) 冷卻方法	水	冷	答對答錯			6	60				
		(D) 回火温度	500	(℃)	答對 答錯			18					
		(E) 回火持温 時間	105	(分)	答對 答錯			6		100	20		
	B 類 40 %	(A) 加熱溫度	770	(°C)	答對 答錯			16					
		(B) 持溫時間	60	(分)		12 分 0 分		12	40				
		(C) 冷卻方法	爐	冷	100000000000000000000000000000000000000	12分		12					
評智	等長												
簽	章												

【註】填寫的溫度與時間均可以有一個誤差範圍,請依秘笈填寫即可。

#### 試題一

試題A:

材質S45C(含碳量約0.45%)

尺寸: **φ15mm**, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB300±20(相當HRC32±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S30C(含碳量約0.30%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題二

試題A:

材質S50C(含碳量約0.50%)

尺寸: **ф25mm**, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求:HB300±20(相當HRC32±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質SK5(含碳量約0.85%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題三

試題A:

材質S45C(含碳量約0.45%)

尺寸: \$\phi15mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB350±20(相當HRC37.7±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

#### 熱處理丙級作業程序設定輔導講義

材質SK5(含碳量約0.85%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:退火

試設定(A) 退火加熱溫度(B) 持溫時間(C) 冷卻方法。

#### 試題四

#### 試題A:

材質S50C(含碳量約0.50%)

尺寸: $\phi$ 15mm,長度20mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB270±20

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法

(D)回火溫度(E)回火持溫時間

#### 試題B:

材質SK2(含碳量約1.20%)

尺寸: $\phi$ 50mm,長度20mm

數量:1 支

熱處理要求:退火

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法

#### 註記:

- 3. 將上述二題目之答案填入答案欄
- 4. 冷卻方法答案: 由(A) 爐冷(B) 空冷(C) 油冷(D) 水冷選其一。

#### 試題五

#### 試題A:

材質S30C(含碳量約0.30%)

尺寸: \$\phi15mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求:HB300±20(相當HRC32±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

#### 試題B:

材質S15C (含碳量約0.15%)

尺寸: **\$**50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題六

#### 試題A:

材質S55C(含碳量約0.55%)

尺寸: \$\phi20mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB310±20(相當HRC33±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S15C(含碳量約0.15%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題七

#### 試題A:

材質SK2(含碳量約1.20%)

尺寸: $\phi$ 30mm,長度20mm

數量:1 支

(里・4 又

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HRC61±1

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法

(D)回火溫度(E)回火持溫時間

#### 試題B:

材質S30C(含碳量約0.30%)

尺寸: *ϕ* 50mm, 長度20mm

數量:1 支

熱處理要求:正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法

註記:

- 1. 將上述二題目之答案填入答案欄
- 2. 冷卻方法答案:由(A)爐冷(B)空冷(C)油冷(D)水冷選其一。

#### 試題八

#### 試題A:

材質SK5 (含碳量約0.85%)

尺寸: \$\phi15mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HRC50±1

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S30C(含碳量約0.30%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:退火

試設定(A) 退火加熱溫度(B) 持溫時間(C) 冷卻方法。

#### 試題九

試題A:

材質S35C(含碳量約0.35%)

尺寸: \$15mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB300±20(相當HRC32±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S40C(含碳量約0.40%)

尺寸: φ50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求: 正常化

試設定(A)正常化加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題十

試題A:

材質S40C (含碳量約0.40%)

尺寸: **\$\phi25mm**, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求:HB300±20(相當HRC32±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質SK2(含碳量約1.20%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:退火

試設定(A)退火加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題十一

試題A:

材質S35C(含碳量約0.35%)

尺寸: **\$\phi25mm**, 長度200mm

#### 熱處理丙級作業程序設定輔導講義

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB295±20(相當HRC31±2.2)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S40C(含碳量約0.40%)

尺寸: **\phi25mm**, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求: 退火

試設定(A)退火加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。

#### 試題十二

試題A:

材質S40C(含碳量約0.40%)

尺寸: \$\phi15mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求:調質(淬火、回火)

硬度要求: HB220±20 (相當HRC18±2.1)

試設定(A)淬火溫度(B)淬火溫度持溫時間(C)冷卻方法(D)回火溫

度(E)回火持溫時間。

試題B:

材質S45C(含碳量約0.45%)

尺寸: \$50mm, 長度200mm

數量:1 支

熱處理要求: 退火

試設定(A)退火加熱溫度(B)持溫時間(C)冷卻方法。